

Grundwartung

Wartungsvorgang	Wartungsintervall	Wird durchgeführt durch
Grundwartung (Austausch Glühelmente, Punkt Reinigung des Brenners Einstellung, Funktionsüberprüfung)	5 Jahre	Autorisierter Wallas Service

Hinweis

Gelegentlicher Einsatz des Gerätes hält das Gerät funktionsbereit

Entfernen von Wasser aus dem Tank

Während des Einsatzes der Heizung sollte dem Treibstoff Isopropylalkohol basiertes Frostschutzmittel beigemischt werden. Dies sollte nach dem der Tank geleert und wieder aufgefüllt wurde einige Male während der Saison beigemischt werden. Dieser Frostschutz bindet das Wasser im Kraftstoff und verhindert damit absetzen und der damit verbundenen Kontamination des Kraftstoffes.

Einlagerung im Winter

- Der Kraftstofftank muß geleert werden
- Der Kraftstofftank ist zu reinigen und der Treibstofffilter auszutauschen
- Im Frühjahr neuen Kraftstoff einfüllen

Das Gerät selbst Bedarf keiner besonderen Wintereinlagerungsmaßnahmen

Ersatzteile

Der Ersatzteilkatalog kann auf www.wallas.com heruntergeladen werden.
Händlernachweis für Deutschland ist über www.Bukh-Bremen.de zu erfragen